IEEE Standard for Testing and Performance for All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) Fiber Optic Cable for Use on Electric Utility Power Lines

IEEE Power & Energy Society

Sponsored by the Power System Communications Committee



Informe de Ensayos

Nº B26-20-AM-01

Ensayo de resistencia al tracking

OBJETO DE ENSAYO Cable de fibra óptica autoportante

DESIGNACIÓN Fiber Optic cable ADSS

FABRICANTE OPTRAL S.A.

CLIENTE OPTRAL S.A.

Ctra. BV-5128 km 22.3 08359 - Sant Iscle de Vallalta Barcelona

NORMATIVA APLICADA IEEE Std. 1222:2011. Anexo E

FECHA DE RECEPCIÓN 13 de Noviembre de 2019

FECHA DE ENSAYOS 10 de Febrero - 9 de marzo de 2020

FECHA DE EMISIÓN 10 de Marzo de 2020



^{*} El presente informe concierne única y exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo y al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones

TECNALIA RESEARCH & INNOVATIONParque Científico y Tecnológico de Bizkaia Astondo bidea, Edif 700
E-48160 Derio-Bizkaia

T 902 760 000 **T** +34 946 430 850 (International calls)

Laboratorio de Equipos Eléctricos Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia-Laida bidea. Edif 413. E-48170 Zamudio-Bizkaia

^{*} Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa por escrito de TECNALIA Research & Innovation

ÍNDICE

1.	IDE	NTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ENSAYO	3
2.	LU	GAR DE ENSAYOS	4
3.	EN	SAYOS REALIZADOS Y NORMATIVA APLICADA	4
4.	RE	ALIZACIÓN DEL ENSAYO DE RESISTENCIA AL TRACKING	5
	4.1.	Método de ensayo	5
	4.2.	Condiciones ambientales	6
	4.3.	Esquema de ensayo	6
	4.4.	Parámetros de ensayo	7
	4.5.	Resultados	8
5	ANI	EXO FOTOGRAFÍAS	9

1. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ENSAYO

Cable óptico con denominación:

Muestra 1: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4211 m

Muestra 2: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4220 m

Muestra 3: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4210 m

Muestra 4: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4221 m

Muestra 5: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4214 m

Muestra 6: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4222 m

Muestra 7: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4219 m

Muestra 8: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4215 m

Muestra 9: AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4212 m

Adicionalmente, se proporcionaron por el cliente las siguientes muestras, no siendo necesarias para la realización del ensayo

AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4209 m

AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D /

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 3/13

141714.01 / 4213 m

AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4216 m

AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4217 m

AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4218 m

AAQSA/Q1CO-701801-02/Q1CO100924 - OPTRAL 2019 96FO10 ADSS200 - ET.94.290 - G652D / 141714.01 / 4223 m

Véanse las fotografías de las muestras ensayadas en el anexo.

2. LUGAR DE ENSAYOS

Los ensayos se han realizado en los Laboratorios de Equipos Eléctricos de TECNALIA, ubicados en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edificio 413-INGRID, Zamudio (Bizkaia).

3. ENSAYOS REALIZADOS Y NORMATIVA APLICADA

Se han realizado los siguientes ensayos:

Determinación de la resistencia al tracking

Según la norma:

IEEE Std 1222:2011 – Standard for Testing and Performance for All-Dielectric Self Supporting (ADSS) Fiber Optic Cable for Use on Electric Utility Power Lines.

Annex E – Dry band arcing test procedure.

Se dispone del cálculo de las incertidumbres en las medidas.

INFORME № B26-20-AM-01 PÁGINA 4/13

4. REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE RESISTENCIA AL TRACKING


4.1. Método de ensayo

El objetivo del ensayo es demostrar la resistencia de la cubierta del cable a la erosión y el tracking bajo diferentes tensiones de arco y diferentes grados resistencia a la polución.

Las muestras ensayadas se limpian con alcohol isopropílico y se dejan secar durante al menos 15 minutos antes de la realización de las pruebas.

Se ensayan tres muestras para cada índice de polución. Se colocan en paralelo, cada una de ellas con su correspondiente impedancia limitadora conectada en serie.

Se preparan las muestras de cable de 45 cm de longitud con sus extremos sellados. Se colocan sobre la muestra dos electrodos trapezoidales de las dimensiones establecidas en la norma separados entre sí por 10 cm y colocados centrados sobre la muestra tal y como se establece en la imagen.



D: Diámetro del cable

La muestra se rocía con una solución de agua con sal con una salinidad mínima del 1% durante 2 minutos y tras ello se deja secar durante 13 minutos. Se somete a la muestra a la aplicación de 300 ciclos de rocío de agua y secado con la aplicación de la tensión correspondiente, en función del grado de severidad ensayado.

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 5/13

El diagrama de flujo del circuito hidráulico se muestra en el siguiente esquema:




Diagrama de flujo del sistema de riego recogido en la norma de aplicación

Se recoge la solución de agua salina, con la salinidad especificada en la norma de aplicación, en un depósito plástico desde el cual se recircula mediante una bomba hasta las muestras de ensayo. El caudal se regula mediante una válvula y variando la tensión de alimentación a la bomba.


4.2. Condiciones ambientales

Las condiciones del aire ambiente durante los ensayos han sido las siguientes:

Temperatura ambiente: 18,3 °C
Humedad: 64,4 %
Presión del ambiente: 100,0 kPa

4.3. Esquema de ensayo

El circuito eléctrico equivalente del ensayo realizado se muestra en la figura:



INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 6/13

R,C impedancia limitadora Voc Tensión de circuito abierto Isc corriente de corto circuito

Los valores de R y C utilizados, así como la tensión aplicada para cada caso, son función del índice de polución a ensayar, los parámetros se especifican en el apartado parámetros de ensayo.

Ver fotografías de la disposición del ensayo en el anexo 1.

4.4. Parámetros de ensayo

Salinidad mínima 1%

Caudal 2L/min

Para el índice de polución 7.7

Categoría: ligero Tensión aplicada: 25 kV Req: $42 \text{ M}\Omega$ Ceq: 65 pf

Para el índice de polución 6

Categoría: medio Tensión aplicada: 15 kV Req: $13.1 \text{ M}\Omega$ Ceq: 200 pf

Para el índice de polución 5

Categoría: severo Tensión aplicada: 5 kV Req: $4.2 \text{ M}\Omega$ Ceq: 650 pf

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 7/13

4.5. Resultados

Para el índice de polución 7.7

Muestras ensayadas 1, 2 y 3

Fecha de comienzo de los ciclos: 24/02/2020 7.45h Fecha de fin de los ciclos: 27/02/2020 10.45h

Resultado: Correcto. Tras la realización del ensayo no se muestran evidencias de deterioro o erosión del revestimiento externo de ninguna de las muestras de ensayo

Para el índice de polución 6

Muestras ensayadas 7, 8 y 9

Fecha de comienzo de los ciclos: 06/03/2020 13.43h Fecha de fin de los ciclos: 09/03/2020 16.43h

Resultado: Correcto. Tras la realización del ensayo no se muestran evidencias de deterioro o erosión del revestimiento externo de ninguna de las muestras de ensayo

Para el índice de polución 5

Muestras ensayadas 4, 5 y 6

Fecha de comienzo de los ciclos: 27/02/2020 15.35h Fecha de fin de los ciclos: 04/03/2020 12.19h

Resultado: Correcto. Tras la realización del ensayo no se muestran evidencias de deterioro o erosión del revestimiento externo de ninguna de las muestras de ensayo

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 8/13

^{*}Se han producido interrupciones durante el ensayo

5. ANEXO. FOTOGRAFÍAS



Disposición del ensayo. Sistema de riego



Disposición del ensayo

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 9/13



Muestra 1 tras el ensayo de índice de polución 7.7



Muestra 2 tras el ensayo de índice de polución 7.7



Muestra 3 tras el ensayo de índice de polución 7.7

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 10 / 13



Muestras 4 5 y 6 tras el ensayo de índice de polución 5



Muestra 4 tras el ensayo de índice de polución 5



Muestra 5 tras el ensayo de índice de polución 5

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 11 / 13



Muestra 6 tras el ensayo de índice de polución 5



Muestras 7 8 y 9 tras el ensayo de índice de polución 6



Muestra 7 tras el ensayo de índice de polución 6

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 12 / 13



Muestra 8 tras el ensayo de índice de polución 6



Muestra 9 tras el ensayo de índice de polución 6

INFORME Nº B26-20-AM-01 PÁGINA 13 / 13